

# TA100

## TRANSPALLET PESATORE

PALLET WEIGHING SYSTEM

<b>Modello</b> <i>Model</i>	<b>TA100</b>
<b>Portata</b> <i>Capacity</i>	<b>2000 kg</b>
<b>Divisione a Display</b> <i>Division</i>	<b>500 g</b>
<b>Unità di misura</b> <i>Weighing units</i>	<b>kg, lb</b>
<b>Dimensioni (WxDxH) - (w1) - (h1) - (h2,h3) mm</b> <i>Overall Dimensions (WxDxH) - (w1) - (h1) - (h2,h3) mm</i>	<b>1550x540x1230 - 1150 - 180 - 77;192</b>
<b>Versione omologata</b> <i>EC type approval</i>	<b>X</b>
<b>Display LCD retroilluminato 40 mm</b> <i>Backlit LCD display 40 mm</i>	●
<b>LED per controllo peso</b> <i>LED for weight control</i>	●
<b>Interfaccia RS-232</b> <i>RS-232 interface</i>	●
<b>Batteria ricaricabile con autonomia di 90 ore</b> <i>Built-in rechargeable battery provides power for 90 hours of continuous use</i>	●
<b>Funzione autospegnimento</b> <i>Auto sleep / power down function to save battery life</i>	●
<b>Peso</b> <i>Net weight</i>	<b>125 kg</b>

● **standard**

**X** non disponibile / *Not available*

# TA100



**ROBUSTO E MANEGGEVOLE**  
*ROBUST AND HANDY*

**INTUITIVO E SEMPLICE DA USARE**  
*USER-FRIENDLY*

**UTILIZZABILE OVUNQUE TRAMITE  
LE BATTERIE RICARICABILI**  
*FAST AND ACCURATE PORTABLE WEIGHING  
SOLUTIONS*

## **APPLICAZIONI - FUNZIONI** *APPLICATIONS - FUNCTIONS*

**Pesatura**  
*Weight readout*

## **ACCESSORI** *KEY ACCESSORIES*

**Stampante LP55**  
*LP55 Thermal printer*

